

Akku-Pack & Ladegerät für RS02 AKKU

Ersatzakku für RS02 AKKU 18V / 4Ah (72Wh)
Ladegerät 4A / 230V für Reibschweißmaschine RS02 Akku



Bezeichnung
RS02 Ersatzakku

Best.-Nr.
FBWRS02AK18V



Bezeichnung
LG4A Ladegerät

Best.-Nr.
FBWRS02LG4A2